




屋外の熱中症対策万全ですか？

熱中症予防のために

暑さを避ける



こまめに水分補給をする



重要!! 屋外の暑さ指数を測定、確認する



そこで今回ご紹介するのが…

TANITA

黒球式熱中症指数計

熱中アラーム TT-562



熱中症予防には

こまめな暑さ指数の計測が大事！

※WBGT値（暑さ指数）とは？

気温に加え温度、湿度、直射日光や地面の照り返しによる熱などを考慮した暑熱環境によるストレス評価の値

ですが、
普通の温湿度計では直射日光が
当たる場所では正しい計測が出来ない…

そんな時に
ボウが活躍!!



救世主
黒球くん

黒球式なら



熱中症にかかわる環境（暑さ指数）の測定が可能！
直射日光が当たる場所でも暑さ指数を正確に測定し
お知らせする事ができるんです!!

体感ではなく数値を表示しアラーム音でお知らせするから危険な環境を確実に回避

4段階アラームで
お知らせ



危険 31°C以上 「びーー」と3秒連続後
1秒休止の繰り返しを約15秒間

厳重警戒 28～31°C 「びー・びー・びー」
約15秒間

警戒 25～28°C 「びー・びー・びー・びー」
×3回 約3秒間


注意 25°C未満 「びー」と約1秒間

黒いバーで危険レベルをお知らせ
（この場合は31.8°Cなので危険レベル）

WBGT値（暑さ指数）
を表示

湿度も表示

周囲温度（外気温又は室温を表示）



商品詳細は
次ページ

無理しがちな日本人は、工事現場での仕事や
部活中などに熱中症が発生しやすい傾向があります。

そこのあなた！
頑張るすぎです



頑張るあなたに寄り添い、危険をお知らせするために…

たくさんの付属品付き！

どんな現場でも
あなたに寄り添います。



バックライト付きだから
暗い場所でも見やすい!!



屋内でも屋外でも
使用可能!!



ヘルメットに



作業服の胸ポケットに



備品に取付



三脚に取り付けて



どこへでもついていくよ!!

①カラビナ ②吊り下げ用アタッチメント ③ヘルメット取付用電池蓋

④三脚取付用電池蓋 ⑤ネックストラップ ⑥ドライバー

いろいろなスタイルで
携帯可能



■ 商品仕様

熱中症予防指針		4段階 11レベル（「注意」「警戒」「嚴重警戒」「危険」）
WBGT	表示内容	0.1℃単位
	測定範囲	0.0～50.0℃（測定範囲外は0.0℃未満または50.0℃以上は点滅）
	精度	20.0～40.0℃±2.0℃ それ以外 ±3.0℃
周囲温度	表示内容	0.1℃単位
	測定範囲	0.0～50.0℃（測定範囲外は0.0℃未満または50.0℃以上は点滅）
	精度	0.0～40.0℃±1.0℃ それ以外 ±2.0℃
湿度	表示内容	0.1% 単位
	測定範囲	20.0～90.0%（測定範囲外は20.0%未満または90.0%以上は点滅）
	精度	35.0～75.0%±5.0% それ以外 ±10.0%
WBGT・周囲温度・湿度測定間隔		約30秒に1回
使用温湿度範囲	周囲温度	0～50℃
	湿度	20～90%
警告アラーム	アラーム時間	最長約15秒（各注意レベルで音質および時間が異なります）
	音量	3段階：75dB（大）、65dB（小）、無
バックライト		○（点灯時間約5秒）
電源		DC3.0V（CR2032コイン形リチウム電池1個）
電池寿命		約3カ月（1日4時間使用時）
主な材質		約幅58×高さ108×奥行36mm（約65g） （電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む）
付属品		黒球、本体：耐熱ABS レンズ：PMMA センサーカバー：PP 吊り下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池蓋、ヘルメット取付用電池蓋、 ネックストラップ、ドライバー、お試用電池（CR2032コイン形リチウム電池1個）

お問い合わせは下記電話番号まで

正確・安全・快適をサポート

旭川計量機株式会社

旭川本社：0166-48-3515

釧路営業所：0154-65-5461

札幌支店：011-879-6255

函館営業所：0138-83-5385

帯広支店：0155-28-5215

弊社HPからもお問い合わせ可能！

旭川計量機(株)



で検索